



ACTA DE ENTREGA Q.T N° 97478
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2025-04-02

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 97478

Yo, en representación de SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Toyota / FORTUNER , Identificado con placas y sigla : OLM-971 / con lectura de Kms: 167356.00, que ingresó el día 2025-03-11 12:11:21 y con fecha de egreso :

Asignado a : Carlos Eduardo Gonzalez OT Entidad : Alcaldia Mayor

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 97478

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- ALINEACION DIRECCION	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	☐
S- CAMBIO BOMBILLO FAROLA DERECHA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	☐
S- CAMBIO SOCKET FAROLA DERECHA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	☐
S- INSTALACION EXPLORADORAS Y CABLEADO EXPLORADORAS	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	☐
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR	☐
S- REVISION FRENOS TRASEROS ,LIMPIEZA Y GRADUACION FRENO DE EMERGENCIA	1.00	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR	☐
S- BALANCEOS X4	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	☐
S- MONTAJES X4	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	PULECIOED	☐
TRO-223/TRO-018/OLP-015/OLP-067 FILTRO DE ACEITE 3/4X16	1.00	PULECIOED	☐
TRO-F3 FLP-476 FF26255 FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	1.00	PULECIOED	☐
TFA-2224 FILTRO DE AIRE	1.00	PULECIOED	☐
R- SOCKET BOMBILLO 9012	1.00	VARGASK	☐
R- BOMBILLO 9012	1.00	VARGASK	☐
SCOOOL'S PLUS. REFRIGERANTE RADIADOR GALON	1.00	PULECIOED	☐
7711737736 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	PULECIOED	☐
R- LLANTAS 265/65R17	4.00	VARGASK	☐
397 004 912 PLUMILLA 16" ECO	1.00	CADENAE	☐
397 004 918 PLUMILLA 22" Eco	1.00	CADENAE	☐
R- EXPLORADORA	1.00	CADENAE	☐

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE LLANTAS 265/65R17,ALINEACIÓN Y BALANCEO,INSTALACIÓN DE EXPLORADORAS ORIGINALES (TOYOTA FORTUNER 2018),CAMBIO DE SOKET FAROLA DERECHA,CAMBIO DE PLUMILLAS,GRADUACION FRENO DE MANO, CAMBIO DE ACEITE MOTOR,CAMBIO DE FILTRO AIRE,AIRE ACONDICIONADO,COMBUSTIBLE,ACEITE,SUMINISTRAR 1/4 DE REFRIGERANTE

Funcionario que recibí

Carlos Gonzalez
Firma, Sello, C.C. X 1010224998

Jefe de Taller

[Firma]
EE 80031402