

- A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: id_documento
Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
Line Number: 33
">

Sub Inicial

	ACTA DE ENTREGA O.T N° 7474	OT. 26107
	AUTO INVERSIONES COLOMBIA	634-224
	S.A. AUTOINVERCOL	
	800.020.006-1	
	AV BOYACÁ 22 70 BRR	
MONTEVIDEO / 7301606 3138518863		
autoinvercol@outlook.com		

. Fecha: 2025-01-22 11:26:58

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de BOGOTA DISTRITO CAPITAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Hyundai / STAREX , Identificado con placas y sigla : OBI720 / con lectura de Kms: 219560, que ingresó el día y con fecha de egreso : 2025-01-22

Asignado a : Carlos Gonzalez OT Entidad : Alcaldeia Mayor

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	☐
CORREA UNICA ACCESORIOS	2.00	☐
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00	☐
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00	☐
CORREA AUXILIAR REPARTICION	1.00	☐
RETENEDOR EJE COMPENSADOR	2.00	☐
RETEN EJE DE LEVAS	1.00	☐
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.00	☐

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
GRADUACION DE FRENO	1.0	☐
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.0	☐
CORREA UNICA ACCESORIOS	2.0	☐
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.0	☐
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.0	☐
CORREA AUXILIAR REPARTICION	1.0	☐
RETENEDOR EJE COMPENSADOR	2.0	☐
RETEN EJE DE LEVAS	1.0	☐
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Carlos Gonzalez
Firma, Sello, C.C. 1010224998

Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.
NIT. 800.020.006-1
Firma, Sello

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: botones_firma
Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
Line Number: 94

34

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: id_documento
Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
Line Number: 33
>

ACTA DE ENTREGA O.T N° 1977		OT. 26643
AUTO INVERSIONES COLOMBIA		
S.A. AUTOINVERCOL		
800.020.006-1		
AV BOYACÁ 22 70 BRR		
MONTEVIDEO / 7301606 3138518863		
autoinvercol@outlook.com		

. Fecha: 2025-02-25 14:54:47

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de **BOGOTA DISTRITO CAPITAL** declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : **Hyundai / STAREX** , Identificado con placas y sigla : **OBI720** / con lectura de Kms: **219590**, que ingresó el día

Asignado a : Luis Ernesto Chambusta OT Entidad : Alcaldía Mayor

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
RODAMIENTOS CAJA DE DIRECCION	2.00	☐
ACEITE HIDRAULICO	4.00	☐
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.00	☐
GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	1.00	☐
MANIJA ESTERNA PUERTA CORREDIZA	1.00	☐
BOMBILLO LUZ TECHO	1.00	☐
BOMBILLO STOP	2.00	☐
BOMBILLO LUZ PLACA	2.00	☐

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
ARREGLO CREMALLERA	1.0	☐
ACEITE HIDRAULICO	1.0	☐
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.0	☐
GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	1.0	☐
REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.0	☐
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	☐
MANIJA ESTERNA PUERTA CORREDIZA	1.0	☐
BOMBILLO LUZ TECHO	1.0	☐
BOMBILLO STOP	2.0	☐
BOMBILLO LUZ PLACA	2.0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Carlos Gonzalez

Firma, Sello, C.C. 1010224998

Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.

NIT. 800.020.006-1

Firma, Sello

[Handwritten signature]
ca-5518 (G.C.H.)

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: botones_firma
Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
Line Number: 94