



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T N° 94326
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2024-10-22

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 94326

Yo, en representación de SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. declaro que recibo a satisfacción
En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Toyota / FORTUNER , Identificado con placas y sigla : OLM-972 / con lectura de Kms: 143998.00, que ingresó el
día 2024-10-21 09:59:55 y con fecha de egreso : 2024-10-22 17:18:07

Asignado a : JAYME CABALLERO

OT Entidad : S. GENERAL ALCALDIA

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la
Orden de Trabajo N° 94326

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- REVISIÓN FRENO GENERAL MANTENIMIENTO Y GRADUACIÓN	1.00	PABON MARIN WILSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO LIQUIDO FRENO Y PURGA SISTEMA	1.00	PABON MARIN WILSON	<input type="checkbox"/>
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
SQ-9006 SOCKET BOMBILLO 9006	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
1805 LIQUIDC PARA FRENO	3.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
04465-35290 PASTILLAS FRENO DELANTERAS BOSCH	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
9012 BOMBILLO HALOGENO 55W 12V	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REVISION GENERAL DE FRENO(PEDAL SE VA EN VACIO)-CAMBIO DE SOCKET BOMBILLO DELANTERO
IZQUIERDO-LAVADO GENERAL.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79562966

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2024-10-21 14:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



ACTA DE ENTREGA O.T N° 95231
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2024-12-05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 95231

Yo, en representación de SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Toyota / FORTUNER , Identificado con placas y sigla : OLM-972 / con lectura de Kms: 146365.00, que ingresó el día 2024-12-05 08:16:56 y con fecha de egreso : 2024-12-05 16:53:38

Asignado a : JAI ME LUIS CABALLERO 6 OT Entidad : S. GENERAL ALCALDIA MAYOR

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 95231

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLOS PLACA	1.00	GODOY BARRIGA WILLIAM	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	SANGUINO ROMERO MIGUEL ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- ALINEACIÓN DIRECCIÓN	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S- BALANCEOS X4	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
01732 W2,1x9,5d BOMBILLO 158 12V W5W	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
TFA-2224 FILTRO DE AIRE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
TRO-223/TRO-018/OLP-015/OLP-067 FILTRO DE ACEITE 3/4X16	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
TRO-F3 FLP-476 FF26255 FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
7711737736 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS-ROTACION DE LLANTAS-ALINEACION-BALANCEO-CAMBIO BOMBILLO PÓRTA PLACA-REVISION PASTILLAS X RUIDO REVISADO EN LA OT ANTERIOR.

Funcionario que recibe

J. Luis Caballero

Firma, Sello, C.C. 795620866

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2024-12-05 18:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *